

FRANÇAIS

Convertisseur fibre optique pour systèmes de bus RS-485 à 2 fils

1. Consignes de sécurité

- L'appareil de catégorie 3 est conçu pour être installé dans des atmosphères explosives de zone 2. Il satisfait aux exigences des normes EN 60079-0:2012+A11:2013 et EN 60079-15:2010.
- L'installation, l'utilisation et la maintenance doivent être confiées à un personnel spécialisé dûment qualifié en électrotechnique. Respecter les instructions d'installation. Lors de l'exécution et de l'exploitation, respectez les dispositions et normes de sécurité en vigueur (ainsi que les normes de sécurité nationales) de même que les règles généralement reconnues relatives à la technique. Les caractéristiques relatives à la sécurité se trouvent dans ces instructions et les certificats joints (attestation de conformité, autres homologations éventuelles).
- L'ouverture ou la modification de l'appareil autre que par la configuration via le sélecteur de codage (DIP) n'est pas autorisée. Ne procéder à aucune réparation sur l'appareil, mais le remplacer par un appareil équivalent. Seul le fabricant est autorisé à effectuer des réparations sur l'appareil. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'infractios à cette règle.
- L'indice de protection IP20 (CEI 60529/EN 60529) de l'appareil est valable dans un environnement propre et sec. Ne pas soumettre l'appareil à des sollicitations mécaniques et/ou thermiques dépassant les limites décrites.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans des atmosphères dangereuses (poussière).
- Les commutateurs accessibles de l'appareil ne doivent être actionnés que lorsque l'appareil n'est pas sous tension.
- L'appareil est conçu pour être utilisé exclusivement avec une très basse tension de sécurité (SELV) conformément à CEI60950 / EN60950 / VDE0805. Il ne peut être branché que sur des appareils répondant aux exigences de la norme EN 60950.
- 1.2 Installation en zone 2**
- Respecter les conditions fixées pour une utilisation dans les environnements explosifs !
- Utiliser, lors de l'installation, un boîtier adapté et homologué (indice minimum de protection IP54) qui répond aux exigences de la norme EN 60079-15. Prendre en compte les exigences de la CEI 60079-14/ EN 60079-14.
- Seuls des appareils appropriés pour une utilisation dans des environnements explosifs de la zone 2 et adaptés aux conditions ambiantes du lieu d'exploitation peuvent être raccordés aux circuits d'alimentation et circuits électriques de la zone 2.
- L'encliquetage, le désencliquetage sur le connecteur sur profilé et la connexion et la déconnexion de câbles en atmosphère explosive sont uniquement autorisés hors tension.
- L'appareil doit être mis hors service et retiré immédiatement de la zone Ex s'il est endommagé ou s'il a été soumis à des charges ou stocké de façon non conforme, ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Les documents actuels peuvent être téléchargés à l'adresse phoenixcontact.net/products.

2. Brève description

Convertisseur FO pour systèmes de bus RS-485 à 2 fils, équipement terminal en technique de transmission 1300 nm.

3. Conseils relatifs au raccordement

3.1 Bornes à vis enfichables (1)

1 (24V) - 2 (0V)	Tension d'alimentation	7 D(B)	émission/réception positive
3 (11) - 4 (12)	Sortie de couplage - contact à ouverture	8 D(A)	émission/réception négative
5 SHD	Blindage		
6 GND	Masse		

3.2 Commutateur

12 Termination de bus RS485 ON/OFF

3.3 Voyants de diagnostic et d'état (1)

9 vert	VCC	Tension d'alimentation
10 jaune	TD	Données émises dyn. vers port CU
11 vert	RD	Données reçues dyn. sur port CU

Port FO

Interface fibres optiques (FO)

13 vert	Puissance de réception très bonne
14 vert	Puissance de réception bonne
15 jaune	Puissance de réception critique, sorties de couplage ouvertes
16 rouge	Puissance de réception insuffisante, rupture de fibre
17 TD	Emetteur fibres optiques (FO)
18 RD	Récepteur fibres optiques (FO)

3.4 Montage et démontage (2 - 3)

- Raccorder un profilé EN de 35 mm à la terre de protection via un module de mise à la terre. Le module se met à la terre en l'encliquetant sur le profilé.

IMPORTANT : Endommagement de l'appareil

! Ne monter et ne démonter les appareils que lorsqu'ils sont hors tension !

Montage en tant qu'appareil isolé (Stand-Alone)

Placer l'appareil sur le profilé par le haut. Appuyer sur la partie avant de l'appareil en direction de la surface de montage jusqu'à ce qu'il s'encliquete de façon audible.

Montage dans un système (coupleur en étoile modulaire) (2)

Assembler les connecteurs sur profilé nécessaires au coupleur en étoile modulaire (A, réf. 2709561, 2 par appareil). Enfoncer les connecteurs assemblés sur le profilé (B-C). Placer l'appareil sur le profilé par le haut (D). Ce faisant, veiller à ce que l'orientation vers les connecteurs sur profilé soit correcte. Appuyer sur la partie avant de l'appareil en direction de la surface de montage jusqu'à ce qu'il s'encliquete de manière audible.

Démontage (3)

Tirer la languette d'arrêt vers le bas à l'aide d'un tournevis, d'une pince droite ou d'un outil similaire. Ecartez légèrement le bord inférieur de l'appareil de la surface de montage. Retirer l'appareil du profilé vers le haut en l'inclinant légèrement (B). Lors du démontage d'un coupleur en étoile, déposer également les connecteurs sur profilé.

3.5 Raccordement de la tension d'alimentation (4)

- Alimenter l'appareil en tension via les bornes 1 (24 V) et 2 (0 V). Dans une station de groupage, il suffit de réaliser l'alimentation sur le premier appareil de l'association.

IMPORTANT : Endommagement de l'appareil

! La charge électrique maximum ne doit pas dépasser 2 A dans un coupleur en étoile.

Par conséquent, celui-ci ne doit pas comporter plus de dix (10) appareils.

Alimentation via une alimentation système

Raccorder l'alimentation système (MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 ; réf. 2866983 ou MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX ; réf. 2866653) à l'aide de deux connecteurs sur profilé (réf. 2709561) à gauche du groupage.

Le raccordement d'un deuxième bloc d'alimentation permet de réaliser une alimentation redondante.

3.6 Sortie de couplage (5)

L'appareil est doté d'une sortie de couplage indépendante du potentiel pour le diagnostic d'erreurs (bornes 3 (11) et 4 (12)).

La sortie de couplage est activée lorsque la tension d'alimentation est coupée, lorsqu'une interruption de la liaison à fibre optique est détectée ou lorsque la réserve de système de la liaison à fibre optique a été éprouvée (Puissance de réception critique).

En fonction de l'application, câbler le contact de commutation en tant que message individuel ou message global. (5)

IMPORTANT : Endommagement de l'appareil

! La capacité de charge admise du contact de relais est 1 A, avec 18...32 V DC.

ENGLISH

FO converter for RS-485 2-wire bus systems

1. Safety notes

- The category 3 device is designed for installation in zone 2 potentially explosive areas. It meets the requirements of EN 60079-0:2012+A11:2013 and EN 60079-15:2010.
- Installation, operation, and maintenance may only be carried out by qualified electricians. Follow the installation instructions as described. When installing and operating the device, the applicable regulations and safety directives (including national safety directives), as well as generally approved technical regulations, must be observed. The safety data is provided in this package slip and on the certificates (conformity assessment, additional approvals where applicable).
- The device must not be opened or modified apart from the configuration of the DIP switches. Do not repair the device yourself but replace it with an equivalent device. Repairs may only be carried out by the manufacturer. The manufacturer is not liable for damage resulting from a failure to comply.
- The IP20 protection (IEC 60529/EN 60529) of the device is intended for use in a clean and dry environment. The device must not be subject to mechanical strain and/or thermal loads, which exceed the limits described.
- The device is not designed for use in atmospheres with a danger of dust explosions.
- The switches of the device that can be accessed may only be actuated when the power supply to the device is disconnected.
- The device is designed exclusively for SELV operation according to IEC 60950/EN 60950/VDE 0805. The device may only be connected to devices, which meet the requirements of EN 60950.

1.2 Installation in Zone 2

- Observe the specified conditions for use in potentially explosive areas.
- At the time of installation, use an approved housing (minimum protection IP54), which meets the requirements of EN 60079-15. Within this context, observe the requirements of IEC 60079-14/EN 60079-14.
- In zone 2, only connect devices to the supply and signal circuits that are suitable for operation in the Ex zone 2 and the conditions at the installation location.
- In potentially explosive areas, terminals may only be snapped onto or off the DIN rail connector and wires may only be connected or disconnected when the power is switched off.
- The device must be stopped and immediately removed from the Ex area if it is damaged, was subject to an impermissible load, stored incorrectly or if it malfunctions.
- You can download the latest documents from phoenixcontact.net/products.

2. Short description

FO converter for RS-485 2-wire bus systems, termination device with 1300 nm transmission technology.

3. Connection notes

3.1 Plug-in screw terminal blocks (1)

1 (24V) - 2 (0V)	Supply voltage	7 D(B)	Transmit/receive positive
3 (11) - 4 (12)	Switching output - N/C contact	8 D(A)	Transmit/receive negative
5 SHD	Shield		
6 GND	Ground		

3.2 Switch

12 RS485 bus termination ON/OFF

3.3 Diagnostics and status indicators (1)

9 green	VCC	Supply voltage
10 yellow	TD	Dynamic transmit data. CU port
11 green	RD	Dynamic receive data. CU port

FO port Fiber optic (FO) interface

13 green	Receiving power is very good
14 green	Receiving power is good
15 yellow	Receiving power is critical, switching output opens
16 red	FO ERR Receiving power is insufficient, broken fiber
17 TD	Fiber optic (FO) transmitter
18 RD	Fiber optic (FO) receiver

3.4 Mounting and removing (2 - 3)

- Use a grounding terminal block to connect a 35 mm EN DIN rail to a protective earth ground. The module is grounded by snapping it onto the DIN rail.

NOTE: device damage

Only mount and remove devices when the power supply is disconnected.

Mounting as a single device (stand-alone)

Place the device onto the DIN rail from above. Push the front of the device toward the mounting surface until it audibly snaps into place.

Combined assembly (modular star coupler) (2)

For a star coupler, plug together the DIN rail connectors (A) (Order No. 2709561, 2 pieces for each device). Push the connected DIN rail connectors onto the DIN rail (B-C). Place the device onto the DIN rail from above (D). Make sure that it is aligned correctly with the DIN rail connectors. Push the front of the device toward the mounting surface until it audibly snaps into place.

Removal (3)

Push down the locking latch using a screwdriver, needle-nose pliers or similar (A). Pull the bottom edge of the device away from the mounting surface. Pull the device diagonally upwards from the DIN rail (B). When you dismantle a star coupler, also remove the DIN rail connectors.

3.5 Connecting the supply voltage (4)

- Supply voltage to the device via the terminals 1 (24 V) and 2 (0 V). In the case of the connection station, it is sufficient to supply the first device in the group.

NOTE: device damage

The maximum current load in a star coupler must not exceed 2 A.

Therefore, a star coupler must not consist of more than ten (10) devices.

Supply via system power supply unit

Connect a power supply unit (MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5; Order No.: 2866983 or MINI-PS100-240AC/24DC/1.5/EX; Order No.: 2866653) to two DIN rail connectors (Order No.: 2709561) on the left of the group.

A second power supply unit can be used to create a redundant supply concept.

3.6 Switching output (5)

The device is equipped with a floating switching output for error diagnostics (terminals 3 (11) and 4 (12)). The switching output is deactivated when the voltage display fails or if interruption of the FO path is detected or system reserves are insufficient (critical receiving power).

* Wire the switch contact as individual or group message according to your application. (5)

FRANÇAIS

3.7 Raccordement des câbles de données

IMPORTANT : Endommagement de l'appareil

Utiliser des câbles de données blindés. Raccorder le blindage des câbles aux deux extrémités de la ligne de transmission.

Pour garantir un raccordement optimal du blindage, utiliser le collier de raccordement fourni.

Si l'appareil est placé en début ou en fin d'un segment électrique RS-485, activer la terminaison de bus située sur la partie supérieure de l'appareil. (1)

La longueur maximum des câbles RS-485 est fonction de la vitesse de transmission. Ne pas dépasser les valeurs maximales suivantes.

Débit de données [kbit/s]	Portée [m]
≤ 93,75	1200
≤ 500	400

3.8 Raccordement des liaisons à fibres optiques

Avertissement : Danger de blessure aux yeux ! - Ne jamais regarder directement les diodes émettrices lorsqu'elles fonctionnent et ne jamais regarder à l'intérieur des fibres de verre avec un appareil optique. La lumière infrarouge n'est pas visible.

IMPORTANT : Dysfonctionnement
Ne jamais connecter entre eux les types d'appareils PSI-MOS.../FO 660..., PSI-MOS.../FO 850... et PSI-MOS.../FO 1300... directement via des câbles fibre optique. Ces types d'appareils présentent des longueurs d'ondes de fonctionnement différentes.

- Retirer les capuchons protecteurs.
- Enficher le connecteur SC-Duplex sur le connecteur femelle correspondant de manière à ce qu'il s'encliquète de manière audible. (6) - (7)

IMPORTANT : Dysfonctionnement
Veiller à croiser les câbles de données d'émission et de réception !

4. Configuration

IMPORTANT : décharge électrostatique

Les charges électrostatiques peuvent endommager les appareils électroniques. Décharger le corps des charges électriques avant d'ouvrir et de configurer l'appareil. Pour ce faire, toucher une surface mise à la terre, comme par ex. le boîtier en métal de l'armoire électrique !

• Déverrouiller le boîtier à l'aide d'un tournevis (A).

• Retirer ensuite le circuit imprégné avec précaution, jusqu'à la butée (B). (8)

À la livraison, tous les commutateurs DIP sont en position « OFF ». Configurer les commutateurs DIP conformément à l'application prévue à l'aide du tableau ci-contre. (9) - (10)

4.1 Réglage du débit de données (Commutateur DIP 1-4)

IMPORTANT : Dysfonctionnement

Régler tous les convertisseurs FO et tous les équipements RS-485 raccordés sur le même débit.

4.2 Communication 10/11 bit (DIP 5)

La longueur standard d'un mot UART s'élève à 11 bit.

Certains bus, tels que le Modbus en mode ASCII, transmettent cependant des mots longs de 10 bits. Pour ce faire, positionner DIP 5 sur « 10 bit » (DIP 5 = ON).

4.3 Communication de la position de repos de la lumière (DIP 7)

Réglage d'usine : position de repos = 1 logique = Light on.

Si nécessaire, modifier la position de repos de la lumière de l'appareil : repos = 1 logique = Light off. Pour ce faire, positionner DIP 7 sur « NORM » (DIP 7 = « ON »).

i En fonctionnement « NORM » (= position de repos « Light off »), aucun diagnostic FO n'est disponible.

En cas de couplage avec des appareils tiers, respecter la sensibilité de leurs récepteurs et les limites de saturation des interfaces FO.

4.4 Adaptation de la puissance d'émission (DIP 10)

- Adapter la puissance d'émission en fonction du type de fibre utilisé.

i Vous trouverez de plus amples informations dans la fiche technique correspondante sur le site phoenixcontact.net/products.

ENGLISH

3.7 Connecting the data cables

NOTE: device damage

Use shielded data cables. Connect the cable shielding at both ends of the transmission path.

For optimum shield connection, use the shield connection clip provided.

If the device is used at the start or end of an electrical RS-485 segment, activate the termination on the top of the device. (1)

The maximum length of the RS-485 cables depends on the transmission speed. Do not exceed the following maximum values.

Data rate [kbit/s]	Range [m]
≤ 93,75	1200
≤ 500	400

3.8 Connecting the fiber optic cables

WARNING: Danger of injury to eyes! - Do not look directly into transmitter diodes or use visual aids to look into the fiberglass during operation. The infrared light is not visible.

NOTE: Malfunction

Never connect the PSI-MOS.../FO 660..., PSI-MOS.../FO 850... and PSI-MOS.../FO 1300... device types to each other via fiber optic cables! The device types have different operating wavelengths.

- Remove the dust protection cap.
- Plug the SC duplex plug into the corresponding socket until the I/O plug snaps in with a click. (6) - (7)

NOTE: Malfunction

Please note the transmit and receive channel crossover!

4. Configuration

NOTE: Electrostatic discharge

Static charges can damage electronic devices. Remove electrostatic discharge from your body before opening and configuring the device. To do so, touch a grounded surface, e.g. the metal housing of the control cabinet!

- Disengage the housing cover with a screwdriver (A).
- Then carefully pull the PCB out of the housing as far as possible (B). (8)

At delivery, all DIP switches are in the "OFF" position. Configure the DIP switches according to the planned application using the adjacent table. (9) - (10)

4.1 Setting the data rate (DIP switches 1-4)

NOTE: Malfunction

Set all FO converters and all connected RS-485 devices to the same data rate!

4.2 10/11-bit selection (DIP switch 5)

The standard word length of a UART character is 11 bits.

However, some bus systems, such as Modbus in ASCII mode transmit 10-bit word lengths. Set DIP 5 to the "position 10-Bit" (DIP 5 = "ON") in this case.

4.3 Switch-over of the light idle setting (DIP switch 7)

Default settings: idle setting = logic 1 = light on.

If necessary, adjust the light idle setting of the device (default setting: idle setting = logic 1 = light off).

Set DIP 7 to the "NORM" position (DIP 7 = "ON") in this case.

i In the "NORM" operating state (= idle setting "Light off"), no fiber optic diagnostics are available.

When connecting third-party devices, observe the receiver sensitivity and overrange limits of the fiber optic interfaces.

4.4 Adjusting the transmission power (DIP switch 10)

- Adjust the transmission power according to the fiber type used.

i For additional information, please refer to the corresponding data sheet at phoenixcontact.net/products.

DEUTSCH

3.7 Anschluss der Datenleitungen

ACHTUNG: Gerätbeschädigung

Verwenden Sie abgeschirmte Datenleitungen. Schließen Sie den Kabelschirm auf beiden Seiten der Übertragungsstrecke an.

Zur optimalen Schirmverbindung verwenden Sie die mitgelieferte Schirmanschlusschelle.

Wenn Sie das Gerät am Anfang oder am Ende eines elektrischen RS-485-Segments einsetzen, dann aktivieren Sie die Terminierung auf der Geräteoberseite. (1)

i Die maximale Länge der RS-485-Leitungen ist abhängig von der Übertragungsrate. Überschreiten Sie nicht die folgenden Maximalwerte.

Datenrate [kBit/s]	Reichweite [m]
≤ 93,75	1200
≤ 500	400

3.8 Anschluss der LWL-Leitungen

WARNING: Gefahr von Augenverletzung! - Blicken Sie während des Betriebes niemals direkt in die Sendedioden oder mit optischen Hilfsmitteln in die Glasfaser! Das Infrarot-Licht ist nicht sichtbar.

ACHTUNG: Fehlfunktion

Verbünden Sie niemals die Gerätetypen PSI-MOS.../FO 660..., PSI-MOS.../FO 850... und PSI-MOS.../FO 1300... direkt über LWL-Leitungen miteinander! Die Gerätetypen besitzen unterschiedliche Betriebswellenlängen.

- Entfernen Sie die Staubschutzkappen.
- Stecken Sie den SC-Duplex-Stecker auf die entsprechenden Anschlussbuchsen, bis der Steckverbinder hörbar einrastet. (6) - (7)

ACHTUNG: Fehlfunktion

Beachten Sie die Kreuzung von Sende- und Empfangskanal!

4. Konfiguration

ACHTUNG: Elektrostatische Entladung

Statische Aufladungen können elektronische Geräte beschädigen. Entladen Sie die elektrische Aufladung Ihres Körpers vor dem Öffnen und Konfigurieren des Geräts. Berühren Sie dazu eine geerdete Oberfläche, z. B. das Metallgehäuse des Schaltschranks.

- Entriegeln Sie den Gehäuseskopf mit einem Schraubendreher (A).

Ziehen Sie anschließend die Leiterplatte vorsichtig bis zum Anschlag heraus (B). (8)

Im Auslieferungszustand sind alle DIP-Schalter in der Position "OFF". Konfigurieren Sie die DIP-Schalter entsprechend der geplanten Anwendung mit Hilfe nebenstehender Tabelle. (9) - (10)

4.1 Einstellung der Datenrate (DIP-Schalter 1-4)

ACHTUNG: Fehlfunktion

Stellen Sie alle LWL-Umsetzer und alle angeschlossenen RS-485-Teilnehmer auf die gleiche Datenrate ein!

4.2 10/11-Bit-Umschaltung (DIP-Schalter 5)

Die Standardwortlänge eines UART-Charakters ist 11 Bit.

Einige Bussysteme, wie z. B. Modbus im ASCII-Modus übertragen jedoch 10-Bit-Wortlängen. Schalten Sie hierzu DIP 5 in Stellung "10-Bit" (DIP 5 = "ON").

4.3 Umschalten der Lichtruhelage (DIP-Schalter 7)

Werkseinstellung: Ruhelage = Logisch 1 = Licht an.

Ändern Sie bei Bedarf die Lichtruhelage des Geräts: Ruhelage = Logisch 1 = Licht aus. Schalten Sie hierzu DIP 7 in Stellung "NORM" (DIP 7 = "ON").

i Im Betriebszustand "NORM" (= Ruhelage "Licht aus") ist keine LWL-Diagnose verfügbar!

Beachten Sie bei Kopplung mit Fremdgeräten die Empfängerempfindlichkeiten und die Übersteuerungsgrenzen der LWL-Schnittstellen.

4.4 Anpassen der Sendeleistung (DIP-Schalter 10)




- Passen Sie die Sendeleistung entsprechend dem eingesetzten Fasertyp an.

Weitere Informationen finden Sie im zugehörigen Datenblatt unter phoenixcontact.net/products.



i

10



1	2	3	4	Speed [kBit/s]
OFF	OFF	OFF	OFF	500
OFF	OFF	OFF	ON	375
OFF	OFF	ON	OFF	187,5
OFF	OFF	ON	ON	136
OFF	ON	OFF	OFF	115,2
OFF	ON	OFF	ON	93,75
OFF	ON	ON	OFF	75
OFF	ON</td			

ESPAÑOL

Adaptador para fibra óptica para sistemas de bus RS-485 de 2 hilos

1. Advertencias de seguridad

- Este dispositivo de la categoría 3 es apto para instalarlo en áreas con atmósferas explosivas catalogadas como zona 2. Cumple los requisitos normativos de EN 60079-0:2012+A11:2013 y EN 60079-15:2010.
- La instalación, el manejo y el mantenimiento deben ser ejecutados por personal especializado, cualificado en electrotecnia. Siga las instrucciones de instalación descritas. Para la instalación y el manejo, cumpla las disposiciones y normas de seguridad vigentes (también las normas de seguridad nacionales), así como las reglas generales de la técnica. Encontrará los datos técnicos de seguridad en este prospecto y en los certificados (evaluación de conformidad y otras aprobaciones, en caso necesario).
- No está autorizada la apertura o modificación del equipo a través de la configuración del interruptor DIP. No repare el equipo usted mismo, sustitúyalo por otro de características similares. Sólo los fabricantes deben realizar las reparaciones. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados del incumplimiento de estas prescripciones.
- El tipo de protección IP20 (IEC 60529/EN 60529) del equipo está previsto para un entorno limpio y seco. Detenga el equipo ante cargas mecánicas y/o térmicas que superen los límites descritos.
- El equipo no está diseñado para la inserción en atmósferas expuestas a peligro de explosión por polvo.
- Los interruptores accesibles del equipo sólo deben accionarse cuando el equipo no tenga corriente.
- El equipo está concebido exclusivamente para el funcionamiento con tensión baja de seguridad (SELV) según IEC 60950 / EN 60950 / VDE 0805. El equipo debe ser conectado únicamente a equipos que cumplan las condiciones de la EN 60950.

1.2 Instalación en la zona 2

- Cumpla las condiciones fijadas para el montaje en áreas expuestas a peligro de explosión.
- Durante la instalación utilice una carcasa autorizada adecuada (tipo de protección mínima IP54) que cumpla con los requisitos de la EN 60079-15. Tenga en cuenta durante ese proceso las exigencias de IEC 60079-14/EN 60079-14.
- En los circuitos de alimentación y de corriente de señal en la zona Ex 2 sólo se pueden conectar equipos que sean aptos para el funcionamiento en la zona Ex 2 y para las condiciones del lugar de montaje.
- Sólo se permite encazar o extraer el conector para cables de carga o conectar y separar conductores en el área de peligro de explosión cuando se encuentra en estado sin tensión.
- Debe desconectarse el equipo y retirarlo inmediatamente de la zona Ex si está dañado o se ha cargado o guardado de forma inadecuada o funciona incorrectamente.
- Puede descargar la documentación actual en la dirección phoenixcontact.net/products.

2. Descripción resumida

Adaptador de fibra óptica para sistemas de bus RS-485 de 2 hilos, equipo terminal en técnica de transmisión de 1300 nm.

3. Observaciones para la conexión

3.1 Bornes de tornillo enchufables (1)

1 (24V) - 2 (0V)	Tensión de alimentación	7 D(B)	Emisión/recepción positiva
3 (11) - 4 (12)	Salida de comutación - contacto cerrado	8 D(A)	Emisión/recepción negativa
5 SHD	Pantalla		
6 GND	Ground		

3.2 Conmutador

12 Terminación de bus RS-485 ON/OFF

3.3 Indicaciones de diagnóstico y estado (1)

9 verde	VCC	Tensión de alimentación
10 amarillo	TD	Datos de emisión din. puerto CU
11 verde	RD	Datos de recepción din. puerto CU

Puerto FO Interfaz de fibra óptica (FO)

13 verde	Potencia de recepción muy buena
14 verde	Potencia de recepción buena
15 amarillo	Potencia de recepción crítica, salida de conexión abierta
16 rojo	Potencia de recepción insuficiente, rotura de fibra
17 TD	Emisor de fibra óptica (FO)
18 RD	Receptor de fibra óptica (FO)

3.4 Montaje y desmontaje (2 - 3)

- Conecte el carrión simétrico 35-mm-EN a la tierra de protección mediante un borne de puesta a tierra. El módulo se conecta con la toma a tierra al encararlo en el carrión simétrico.

ATENCIÓN: Desperfectos en el dispositivo
Monte y desmonte los equipos en estado sin tensión.

• Montaje como aparato independiente (Stand-Alone)

Coloque el equipo desde arriba sobre el carrión. Presione el equipo por la parte frontal en dirección a la superficie de montaje hasta que encaje de forma audible.

• Montaje en combinado (acoplador en estrella modular) (2)

Para un acoplador de estrella, ensamble los conectores de bus del carrión (A) (código 2709561, 2 por dispositivo). Encase los conectores de bus ensamblados en el carrión (B-C). Coloque el dispositivo desde arriba sobre el carrión (D). Preste atención a la correcta alineación respecto a los conectores de bus del carrión. Encase el dispositivo por la parte frontal en dirección a la superficie de montaje hasta escuchar cómo encastra.

• Desmontaje (3)

Con un destornillador, alicates en punta o similares, oprima la patilla de bloqueo hacia abajo (A). Incline el borde inferior del dispositivo separándolo un poco de la superficie de montaje. Saque el dispositivo oblicuamente hacia arriba para separarlo del perfil (B). Si va a desmontar un acoplador de estrella, extraiga también los conectores para carrión.

3.5 Conexión de la tensión de alimentación (4)

- Aporte tensión de alimentación a través de los bornes 1 (24 V) y 2 (0 V) al equipo. En una estación de combinado, es suficiente con alimentar el primer equipo del combinado.

• ATENCIÓN: Desperfectos en el dispositivo

¡No se permite sobrepasar la máxima intensidad admisible de 2 A en un acoplador de estrella!

Por lo tanto, un acoplador de estrella deberá constar de diez (10) dispositivos como máximo.

Alimentación a través de alimentación de corriente del sistema

Conecte una fuente de alimentación del sistema (MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5; código: 2866983 o MINI-PS100-240AC/24DC/1.5/EX; código: 2866653) con dos conectores para carrión (código: 2709561) en la parte izquierda del combinado.

Con una segunda fuente de alimentación puede realizarse un concepto de alimentación redundante.

3.6 Salida de conexión (5)

El equipo está equipado con una salida de conexión sin potencial para el diagnóstico de fallos (bornes 3 (11) y 4 (12)).

La salida de conexión se activa si hay un fallo en la tensión de alimentación, se reconoce una interrupción en el trayecto de FO, o si se desciende por debajo de la reserva del sistema del trayecto de FO (potencia de recepción crítica).

Efectúe el cableado del contacto de comutación conforme a la aplicación deseada como aviso individual o como aviso colectivo. (5)

• ATENCIÓN: Desperfectos en el dispositivo

¡La capacidad de carga máxima del contacto de relé es de 1 A a 18...32 V DC!

PORTUGUÉS

Conversor de fibra óptica para sistemas Bus de 2 fios RS-485

1. Instruções de segurança

1.1 Instruções de montagem

- O aparelho da categoria 3 é adequado para instalação em áreas de perigo de explosão da zona 2. Ele cumpre os requisitos das normas EN 60079-0:2012+A11:2013 e EN 60079-15:2010.
- A instalação, operação e manutenção devem ser executadas por pessoal eletrótecnico qualificado. Siga as instruções de instalação descritas. Observar a legislação e as normas de segurança vigentes para a instalação e operação (inclusive normas de segurança nacionais), bem como as regras técnicas gerais. Os dados técnicos de segurança devem ser consultados neste folheto e nos certificados (avaliação da conformidade e, se necessário, outras certificações).
- Não é permitido abrir ou alterar o equipamento além da configuração da chave DIP. Não realize manutenção no equipamento, apenas substitua por um equipamento equivalente. Consentos somente podem ser efetuados pelo fabricante. O fabricante não se responsabiliza por danos decorrentes de violação.
- O grau de proteção IP20 (IEC 60529 / EN 60529) do equipamento destina-se a um ambiente limpo e seco. Não submeta o equipamento a cargas mecânicas e/ou térmicas, que excedam os limites descritos.
- O equipamento não foi desenvolvido para a aplicação em atmosferas com perigo de explosão de pó.
- Os interruptores do equipamento acessíveis somente podem ser acionados, se o equipamento estiver sem tensão.
- O equipamento foi desenvolvido exclusivamente para o funcionamento com baixa tensão de segurança (SELV) de acordo com IEC 60950/EN 60950/VDE 0805. O equipamento somente pode ser conectado, se cumprir as condições da EN 60950.

1.2 Instalação na zona 2

- Observe as condições definidas para a aplicação em áreas com perigo de explosão!
- Na instalação, utilize uma caixa apropriada, aprovada (mínimo grau de proteção IP54), que satisfaça as exigências da EN 60079-15. Observe as exigências da IEC 60079-14/EN 60079-14.
- Nos circuitos de alimentação e de corrente de sinal na zona 2 somente podem ser conectados equipamentos apropriados para o funcionamento na zona Ex 2 e para as condições existentes no local de instalação.
- O encaixe e remoção do conector para trilho de fixação ou a conexão e a isolamento de cabos na área com perigo de explosão são permitidos somente em estado sem tensão.
- O equipamento deve ser retirado de funcionamento e removido imediatamente da área Ex, se estiver danificado, submetido à carga ou armazenado de forma inadequada e apresentar mau funcionamento.
- É possível efetuar download dos documentos atuais em phoenixcontact.net/products.

2. Descrição breve

Conversor de fibra óptica para interfaces RS-485, sistemas de barramento de 2 fios, dispositivo de terminação com tecnologia de transmissão de 1300 nm.

3. Instruções de conexão

3.1 Bornes a parafuso plugáveis (1)

1 (24V) - 2 (0V)	Tensão de alimentação	7 D(B)	transmitir/receber positivo
3 (11) - 4 (12)	Saída de comando - contato cerrado	8 D(A)	transmitir/receber negativo
5 SHD	Blindagem		
6 GND	Ground		

3.2 Interruptor

12 Terminação de barramento RS485 ON/OFF

3.3 Indicações de diagnóstico e estado (1)

9 verde	VCC	Tensão de alimentação
10 amarelo	TD	Dados de transmissão porta CU dinâmica
11 verde	RD	Dados de receção porta CU dinâmica

Porta FO Interface de fibra óptica

13 verde	Potência de receção muito boa
14 verde	Potência de receção boa
15 amarelo	Potência de receção crítica, saída de conexão aberta
16 vermelho	ERR FO
17 TD	Transmissor de fibra óptica
18 RD	Receptor de fibra óptica

3.4 Montagem e desmontagem (2 - 3)

- Conecte um trilho de fixação EN de 35 mm à terra de proteção mediante um borne de puesta a tierra. O módulo se conecta con la toma a tierra al encararlo en el carrión simétrico.

ATENÇÃO: Desperfectos en el dispositivo

Monte y desmonte los equipos en estado sin tensión.

• Montaje como aparato independiente (Stand-Alone)

</

ESPAÑOL

3.7 Conexión de las líneas de datos

ATENCIÓN: Desperfectos en el dispositivo

Utilice líneas de datos apantalladas. Conecte el blindaje del cable en ambos lados del tramo de transmisión.

Para una conexión óptima de pantalla, utilice la brida para conexión de pantalla suministrada.

Si instala usted el dispositivo al comienzo o al final de un segmento eléctrico RS-485, active la terminación en la parte superior del dispositivo. (1)

La longitud máxima de los cables RS-485 depende de la velocidad de transmisión. No supere los siguientes valores máximos.

Velocidad de transmisión de datos [kbit/s]	Alcance [m]
≤ 93,75	1200
≤ 500	400

3.8 Conexión de los cables de FO

ADVERTENCIA: Riesgo de daños oculares!

- ¡No mire nunca directamente a los diodos emisores ni con medios auxiliares ópticos a la fibra de vidrio durante el servicio! La luz infrarroja no es visible.

IMPORTANTE: Funcionamiento incorrecto

¡Nunca interconecte los tipos de dispositivo PSI-MOS.../FO 660..., PSI-MOS.../FO 850... y PSI-MOS.../FO 1300... directamente a través de líneas de fibra óptica! Estos tipos de dispositivo funcionan a diferentes longitudes de onda.

- Retire los capuchones protectores contra el polvo.
- Encaje el conector SC-Duplex en los correspondientes conectores hembra hasta escuchar cómo la conexión encastra. (6 - 7)

IMPORTANTE: Funcionamiento incorrecto

¡Tenga en cuenta el cruceamiento del canal emisor y receptor!

4. Configuración

IMPORTANTE: descarga electrostática

Las cargas estáticas pueden dañar los equipos electrónicos. Antes de abrir y configurar el equipo, descargue la carga eléctrica de su cuerpo. Para ello, toque una superficie puesta a tierra, p.ej. la carcasa metálica del armario de distribución.

• Desbloquee el cabezal de la carcasa con un destornillador (A).

• A continuación, extraiga la placa de circuito impreso con cuidado hasta el tope (B). (8)

En estado de suministro, todos los interruptores DIP se encuentran en posición "OFF". Configure el interruptor DIP según la aplicación planeada con la ayuda de la tabla que aparece al lado. (9 - 10)

4.1 Ajuste velocidad de transmisión de datos (interruptor DIP 1-4)

IMPORTANTE: Funcionamiento incorrecto

Ajuste a la misma velocidad de transmisión de datos todos los adaptadores de fibra óptica y todos los participantes RS-485 conectados.

4.2 Comutación 10/11 bits (microinterruptor DIP 5)

La longitud de palabra estándar de un carácter UART es de 11 bits.

Si embargo, algunos sistemas de bus, como p. ej. Modbus en modo ASCII, transmiten unas longitudes de palabra de 10 bits. A tal efecto, sitúe el interruptor DIP 5 en la posición "10 bits" (DIP 5 = "ON").

4.3 Comutación de la posición de pausa de luz (microinterruptor DIP 7)

Ajuste de fábrica: posición de pausa = 1 lógico = luz encendida.

De ser necesario, cambie la posición de pausa de luz del dispositivo: posición de pausa = 1 lógico = luz apagada. Ponga para ello el microinterruptor DIP 7 en la posición "NORM" (DIP 7 = "ON").

¡En el estado "NORM" (= posición de pausa "luz apagada") no se dispone de diagnóstico de fibra óptica!

Al acoplar con dispositivos externos tenga en cuenta las sensibilidades del receptor y los límites de sobremodulación de las interfaces de fibra óptica.

4.4 Adaptación de la potencia de emisión (microinterruptor DIP 10)

- Adapte la potencia de emisión en función del tipo de fibra que utilice.

Encontrará más información en la ficha de datos correspondiente en phoenixcontact.net/products.

PORTUGUÊS

3.7 Conexão das linhas de dados

IMPORTANTE: danos ao aparelho

Utilize cabos de dados blindados. Conecte a blindagem do cabo a ambos os lados da linha de transmissão.

Para ligação blindada perfeita utilize a abraçadeira protetora para shield com alívio de tração. Se usar o equipamento no inicio ou final de um segmento elétrico RS-485; então ative a terminação na parte superior do equipamento. (II)

O comprimento máximo dos cabos RS-485 depende da taxa de transmissão. Não exceder os seguintes valores máximos.

Taxa de dados [kBit/s]	Alcance [m]
≤ 93,75	1200
≤ 500	400

3.8 Conexão dos cabos de fibra óptica

ATENÇÃO: Perigo de ferimento nos olhos! - Durante o funcionamento, nunca olhe diretamente para os diodos de transmissão ou com acessórios ópticos para a fibra de vidro! A luz infravermelha não é visível.

IMPORTANTE: Falha de função

Nunca conectar os modelos PSI-MOS.../FO 660..., PSI-MOS.../FO 850... e PSI-MOS.../FO 1300 diretamente entre si via condutores de fibra óptica! Estes dispositivos possuem cumprimento de ondas de operação diferente.

- Remover as proteções contra po.
- Conectar o conector SC-Duplex às respectivas tomadas até o conector de encaixe engatar de forma audível. (6 - 7)

IMPORTANTE: Falha de função

Observar o cruzamento do canal de transmissão e recepção!

4. Configuração

IMPORTANTE: Descarga eletrostática

Cargas estáticas podem danificar equipamentos eletrônicos. Descarregue a carga elétrica de seu corpo antes de abrir e configurar o equipamento. Para isso, toque uma superfície aterrada, por ex. a caixa metálica do quadro de comando!

- Destrarvar a tampa da caixa com uma chave de fenda (A).
- Por fim, remover cuidadosamente a placa de circuito impresso (B). (8)

No estado de suministro, todas as chaves DIP encontram-se na posição "OFF". Configure as chaves DIP de acordo com a utilização planejada com auxílio da tabela a lado. (9 - 10)

4.1 Ajuste do índice de transmissão (chave DIP 1-4)

IMPORTANTE: Falha de função

Ajuste todos os conversores de fibra óptica e participantes RS-485 conectados para a mesma taxa de dados!

4.2 Comutação 10/11 bits (chave DIP 5)

O comprimento de palavra padrão de uma caractere UART é de 11 Bits.

Alguns sistemas barramento, como, p. ex., Modbus no modo ASCII, porém, transmitem um comprimento de tamanho de palavra de 10 Bits. Comutar a chave DIP 5 para a posição "10 Bit" (DIP 5 = ON).

4.3 Comutação da posição de repouso de luz (chave DIP 7)

Ajuste de fábrica: posição de repouso = 1 lógico = luz ligada.

Caso necessário, alterar a posição de repouso de luz do dispositivo: posição de repouso = 1 lógico = luz desligada. Para este fim, comutar DIP 7 para a posição "NORM" (DIP 7 = "ON").

No estado operacional "NORM" (= posição de repouso "luz desligada"), o diagnóstico de fibra óptica não está disponível!

Ao acoplar com equipamentos de outros fornecedores, observar a sensibilidade do receptor e os limites de sobremodulação das interfaces de fibra óptica.

4.4 Adaptar a potência de emissão (chave DIP 10)

- Adapte a potência de transmissão de acordo com o tipo de fibra utilizado.

Outras informações encontram-se respectiva na ficha técnica em phoenixcontact.net/products.

ITALIANO

3.7 Connessione delle linee dati

IMPORTANTE: Danni materiali del dispositivo

Utilizzare linee dati schermate. Collegare la schermatura del cavo su entrambi i lati della linea di trasmissione.

Per un collegamento alla schermatura ottimale utilizzare le fascette per schermatura fornite.

Se si inserisce il dispositivo all'inizio o alla fine di un segmento elettrico RS-485, attivare la terminazione sul lato superiore dell'apparecchio. (II)

La lunghezza massima delle linee RS-485 dipende dalla velocità di trasmissione. Non superare i valori massimi seguenti.

Velocità di trasmissione dati [kBit/s]	Copertura [m]
≤ 93,75	1200
≤ 500	400

3.8 Collegamento dei conduttori FO

AVVERTENZA: Rischio di ferite agli occhi! - Durante il funzionamento non guardare mai direttamente nei diodi di trasmissione o con strumenti ottici nella fibra di vetro! La luce infrarossa non è visibile.

IMPORTANTE: malfunzionamento

Non collegare mai i tipi di dispositivo PSI-MOS.../FO 660..., PSI-MOS.../FO 850... e PSI-MOS.../FO 1300... direttamente tra loro mediante cavi in fibra ottica! Questi tipi di dispositivi presentano lunghezze d'onda operative diverse.

- Rimuovere il cappuccio di protezione.
- Inserire il connettore duplex SC sui connettori femmina corrispondenti fino a sentire lo scatto in posizione. (8 - 7)

IMPORTANTE: malfunzionamento

Rispettare l'incrocio del canale di trasmissione e di ricezione!

4. Configurazione

IMPORTANTE: Scariche elettrostatiche

Le cariche statiche possono danneggiare gli apparecchi elettronici. Prima di aprire e configurare l'apparecchio scaricare la carica elettrica del vostro corpo. Per questo scopo toccate una superficie collegata a terra, ad es. la custodia metallica del quadro elettrico!

• Sbloccare la testa della custodia con un cacciavite (A).

• Estrarre con cautela il circuito stampato fino a battuta (B). (8)

Al momento della fornitura tutti i DIP switch si trovano nella posizione "OFF". Configurare i DIP switch in base all'utilizzo previsto con l'aiuto della tabella a fianco. (9 - 10)

4.1 Impostazione della velocità dati (DIP switch 1-4)

IMPORTANTE: malfunzionamento

Risolgere tutti i convertitori in fibra ottica e tutti i partecipanti bus RS-485 collegati sulla stessa velocità dati!

4.2 Comutazione tra 10 e 11 bit (DIP switch 5)

La lunghezza di word standard di um UART è di 11 bit.

Alcuni sistemi bus, come ad es. il modbus in modalità ASCII trasmettono tuttavia lunghezze di word da 10 bit. In questo caso portare il DIP 5 in posizione "10 bit" (DIP 5 = "ON").

4.3 Comutazione della posizione di riposo (DIP switch 7)

Impostazione di fabbrica: posizione di riposo = logico 1 = luce accesa.

Se necessario, cambiare la posizione di riposo del dispositivo: posizione di riposo = logico 1 = luce spenta.

Portare a tale scopo il DIP switch 7 in posizione "NORM" (DIP 7 = "ON").




Nello stato operativo "NORM" (= posizione di riposo "luce spenta") non è disponibile alcuna diagnostica FO!

In caso di accoppiamento con dispositivi esterni, tenere conto della sensibilità di ricezione e del limite di sovraccarico delle interfacce a fibra ottica.

4.4 Adattamento della potenza di trasmissione (DIP switch 10)

- Adattare la potenza di trasmissione in funzione del tipo di fibra impiegato.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica alla pagina phoenixcontact.net/products.



DIP	ON	OFF

</

FO 转换器, 用于 RS-485 2 线制总线系统

1. 安全提示

- 类别 3 的设备适用于安装在易爆 2 区中。它满足 EN 60079-0:2012+A11:2013 和 EN 60079-15:2010 的要求。
- 仅专业电气人员可进行相关安装、操作和维修。请按说明遵守安装规定。安装与操作设备时, 必须遵守适用的规定和安全规范(包括国家安全规则)以及普遍认可的技术总则。相关安全数据附于包装单内和认证中(所适用的一致性评估与附加认证)。
- 设备不可开启或进行 DIP 开关组态范围之外的修改。请勿自行修理设备, 可更换整部设备。仅生产厂家可进行修理。生产厂家对因不遵守相关规定而导致的损坏不负责任。
- 该设备的 IP20 防护等级 (IEC 60529/EN 60529) 适用于清洁而干燥的环境。该设备可能不适用于超过所规定限制的机械应力与/或热负荷。
- 该设备不适合于存在尘爆危险的环境。
- 该设备开关仅在设备电源断电的情况下方可进行操作。
- 该设备专用于符合 IEC 60950/EN 60950/VDE 0805 的 SELV 操作。该设备可连接到符合 EN 60950 要求的设备。

1.2 安装于 2 区

- 在可能产生爆炸的危险区域中使用时应注意使用要求。
- 安装时, 请使用经认证符合 EN 60079-15 要求的壳体(最低防护等级 IP54)。在这种情况下, 请注意 IEC 60079-14/EN 60079-14 的要求, 如:
- 在 2 区中, 仅可将设备与符合 2 区中的操作条件以及相关安装地点条件的电源及信号电路相连接。
- 在潜在爆炸区域中, 仅在电源切断时方可将模块从 DIN 导轨上进行卡接或拆卸, 以及将导线连接或断开。
- 如设备被损坏, 被用于不允许的负载状况, 放置不正确, 或出现故障, 必须将其停止使用并立即将其移出 Ex 区域。
- 您可从 phoenixcontact.net/products 下载最新的相关文件。

2. 概述

FO 转换器, 用于 RS-485 2 线制总线系统, 使用 1300 nm 传输技术的终端设备。

3. 连接注意事项

3.1 插拔式螺钉接线端子 (II)

1 (24 V) - 2 (0 V)	供电电源	7 D (B)	接收 / 发送, 正
3 (11) - 4 (12)	开关输出 - 常闭触点	8 D (A)	接收 / 发送, 负

5 SHD	屏蔽
6 GND	接地

3.2 开关

12 RS-485 总线终端 ON/OFF (开 / 关)

3.3 诊断和状态指示灯 (II)

9 绿色	VCC	供电电源
10 黄色	TD	动态发送数据。CU 端口
11 绿色	RD	动态接收数据。CU 端口

FO 端口	光纤 (FO) - 接口
13 绿色	接收功率极其良好
14 绿色	接收功率良好
15 黄色	接收功率重要, 切换输出打开
16 红色	接收功率不足, 光缆断裂
17 TD	光纤 (FO) 发送器
18 RD	光纤 (FO) 接收器

3.4 安装和拆除 (II - ③)

- 使用接地端子将 35 mm EN DIN 导轨连接至保护性接地。将模块卡接到 DIN 导轨上使之接地。
- ① 注意: 设备损坏
仅在电源断开时方可安装和移除设备。
- 作为单一设备安装 (独立)

将设备置于 DIN 导轨上方。将设备前端推入安装表面, 直到其卡入安装位并发出相应响声。

3.5 组合式安装 (模块化星形耦合器) (II)

- 对于星型耦合器, 将 DIN 导轨连接器 (A) (订货号 2709561, 每台设备 2 件) 插接到一起。将连接好的 DIN 导轨连接器推到 DIN 导轨 (B-C) 上。从上方将设备放到 DIN 导轨上 (D)。确保其位置与 DIN 导轨连接器正确匹配。将设备前端推入安装表面, 直到其卡入安装位并发出相应响声。
- 拆除 (③)

使用螺丝刀、尖口钳或类似工具将锁扣按下 (A)。将设备底缘从安装表面上拉起。对角向上将设备从 DIN 导轨上拉出 (B)。您在拆卸星型耦合器时, 也要拆下 DIN 导轨连接器。

3.6 连接电源 (II)

- 通过模块 1 (24 V) 和 2 (0 V) 给设备供电。如果是连接站, 将电源连接到设备组的第一个设备上即可。

① 注意: 设备损坏
星型耦合器中的最大电流负载不得超过 2 A。
因此, 星型耦合器不得超过十 (10) 台设备。通过系统电源装置供电
将电源 (MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5; 订货号: 2866983 或 MINI-PS100-240AC/24DC/1.5/EX; 订货号: 2866653) 连接至设备组左侧的两个 DIN 导轨连接器 (订货号: 2709561) 上。

第二个系统电源可用于创建一个冗余供电。

3.7 开关输出 (II)

设备配有一个用于错误诊断的浮地开关输出 (端子 3 (11) 和 4 (12))。

当电压显示失效, 或检测到 FO 路径中断, 或系统裕度不足 (重要接收功率) 时, 则切换输出被禁用。

- 根据您的应用将开关触点单独或成组接线。(⑤)

① 注意: 设备损坏
继电器触点最大负载为 1 A (在 18...32 V DC 时) !

РУССКИЙ

Оптический преобразователь для шинных систем с 2-проводным интерфейсом RS-485

1. Правила техники безопасности

- 1.1 Инструкции по монтажу
 - Устройство категории 3 пригодно для монтажа во взрывоопасной области зоны 2. Оно соответствует требованиям норм EN 60079-0:2012+A11:2013 и EN 60079-15:2010.
 - Монтаж, управление и работы по техобслуживанию разрешается выполнять только квалифицированным специалистам по электротехническому оборудованию. Следовать описанным указаниям по монтажу. При установке и эксплуатации соблюдать действующие инструкции и правила техники безопасности (в том числе и национальные предписания по технике безопасности), а также общетехнические правила. Сведения о безопасности содержатся в данной инструкции и сертификатах (сертификат об оценке соответствия, при необходимости дополнительные сертификаты).
 - Запрещается открывать или изменять устройство, за исключением конфигурирования DIP-переключателей. Не ремонтируйте устройство самостоятельно, а замените его на равноценное устройство. Ремонтные работы должны производиться только сотрудниками компании-изготовителя. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие несоблюдения предписаний.
 - Степень защиты IP20 (IEC 60529/EN 60529) устройства предусматривает использование в условиях чистой и сухой среды. Не подвергайте устройство механическим и/или термическим нагрузкам, превышающим указанные предельные значения.
 - Устройство не предназначено для применения во взрывоопасной по пыли атмосфере.
 - Манипуляции с открытыми переключателями должны производиться только после отключения устройства от питания.
 - Устройство предназначено только для работы в условиях безопасного сверхнизкого напряжения (SELV) согласно IEC 60950/EN 60950/VDE 0805. Устройство может быть подключено только к устройствам, отвечающим требованиям стандарта EN 60950.
- 1.2 Установка в зоне 2
 - Соблюдайте установленные правила применения во взрывоопасных зонах!
 - При установке используйте только соответствующий, допущенный к применению корпус (минимальная степень защиты IP54), отвечающий требованиям стандарта EN 60079-15. При этом соблюдайте требования стандарта IEC 60079-14/EN 60079-14.
 - К цепям питания и сигнальным цепям зоны 2 могут быть подключены только устройства, предназначенные для применения во взрывоопасной зоне 2 и соответствующие условиям места применения.
 - Установка на монтажную рейку и демонтаж с нее, а также подключение и отключение проводов во взрывоопасной области должны производиться только в условиях отключеного электропитания.
 - В случае повреждения, неправильной установки, неверного функционирования устройства или воздействия на него ненадлежащей нагрузки, следует немедленно отключить его и вывести за пределы взрывоопасной зоны.
 - Актуальную документацию можно скачать на сайте phoenixcontact.net/products.

2. Краткое описание

Оптический преобразователь для 2-проводных шинных систем RS-485; оконечное устройство в системах передачи данных на 1300 nm.

3. Указания по подключению

3.1 Вставные винтовые клеммы (II)

1 (24 V) - 2 (0 V)	Электропитание	7 D(B)	отправление/получение, положительное
3 (11) - 4 (12)	Переключающий выходной контакт – размык.	8 D(A)	отправление/получение, отрицательное
5 SHD	Экран	5	SHD
6 GND	Общий проводник	6	GND

3.2 Переключатель

12 Терминированние шины RS485 ВКЛ/ВЫКЛ

3.3 Индикаторы состояния и диагностики (II)

9 зеленый	VCC	Электропитание
10 желтый	TD	Передаваемые данные дин., медный порт
11 зеленый	RD	Принимаемые данные дин., медный порт

Оптоволоконный порт Интерфейс для оптоволоконного кабеля

13 зеленый		Очень хорошая принимаемая мощность
14 зеленый		Хорошая принимаемая мощность
15 желтый		Критич. принимаемая мощность, перекл. вых. контакт открывается
16 красный	ERR FO	Недостаточная принимаемая мощность, обрыв волокна
17 TD		Передатчик для оптоволоконного кабеля
18 RD		Приемник для оптоволоконного кабеля

3.4 Монтаж и демонтаж (II - ③)

- С помощью заземляющей клеммы соединить 35-мм монтажную рейку EN с защитным заземлением. Модуль заземляется после закрепления на монтажной рейке.
- ① ВНИМАНИЕ: Повреждение устройства
Монтаж и демонтаж устройства должен производиться только после отключения его от электропитания.
- Монтаж как отдельное устройство (STAND-ALONE): Установите устройство на рейку сверху. Надавливайте на переднюю часть устройства в направлении монтажной поверхности, пока не услышите щелчок.
- Монтаж модуля (соединение "звезда") (II): Для организации соединения по схеме "звезда" соедините устанавливаемые на монтажную рейку соединители (A) (арт. №: 2709561, 2 шт. для каждого устройства). Объединенные соединители установите на монтажную рейку (B-C). Устройство установите сверху на монтажную рейку (D). Следите за правильным расположением устройства относительно устанавливаемых на монтажную рейку соединителей. Нажать на переднюю сторону устройства в направлении монтажной поверхности до слышимого щелчка.
- Демонтаж (II): С помощью отвертки, острогубцев или подобного инструмента опустить вниз фиксирующую планку (A). Слегка отогнуть нижний край устройства от монтажной поверхности. Устройство снять с монтажной рейки по диагонали вверх (B). При демонтаже модульного соединения по схеме "звезда" также должен производиться демонтаж устанавливаемых на монтажную рейку соединителей.
- Демонтаж (II): С помощью отвертки, острогубцев или подобного инструмента опустить вниз фиксирующую планку (A). Слегка отогнуть нижний край устройства от монтажной поверхности. Устройство снять с монтажной рейки по диагонали вверх (B). При демонтаже модульного соединения по схеме "звезда" также должен производиться демонтаж устанавливаемых на монтажную рейку соединителей.
- Подключение напряжения питания (II)
 - Подача напряжения для питания модулей производить через клеммы 1 (24 В) и 2 (0 В). В группе на первом устройстве имеется достаточная подача питания.
- ① ВНИМАНИЕ: Повреждение устройства
Максимальная токовая нагрузка в развитителе типа "звезда" не должна превышать 2 A!
Поэтому соединение по схеме "звезда" не должно состоять из более чем десяти (10) устройств.
- Подача питания посредством системных блоков питания: Подсоединить системное питание (MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5; арт. №: 2866983 или MINI-PS100-240AC/24DC/1.5/EX; арт. №: 2866653) через два устанавливаемых на монтажную рейку соединителя (арт. №: 2709561) слева к группе. Второй источник питания позволит реализовать резервную схему питания.
- 3.6 Выходной переключающий контакт (II)
 - Устройство оснащено сухим переключающим контактом для диагностики неисправностей (клеммы 3 (11) и 4 (12)). Переключающий выходной контакт активируется в случае сбоя в сети напряжения питания, обнаружения разрыва на участке оптоволокна или при превышении системных резервов участка оптоволокна (критическая принимаемая мощность).
 - Переключающий контакт соединить в зависимости от применения в виде однократного сигнала или как группу сигналов. (II)
- ① ВНИМАНИЕ: Повреждение устройства
Предельно допустимая нагрузка релейного контакта составляет 1 A при 18...32 В DC!

TÜRKÇE

RS-485 2 kablolu bus sistemleri için fiber optik dönüştürücü

1. Güvenlik notları

- 1.1 Montaj talimatları
 - Cihaz 3 cihaz patlama riski bulunan bölge 2'ye montaj için tasarlanmıştır. EN 60079-0:2012+A11:2013 ve EN 60079-15:2010 gerekliliklerini karşılar.
 - Montaj, işletme ve bakım yalnız yetkin elektrik personeli tarafından yapılmalıdır. Belirtilen montaj talimatlarına uyın. Cihazı kurakur ve çalıştırılmıştır. Cihazı tamir etmeyin, aynı zamanda deşarj edilmelidir. Teknik güvenlik verileri paket içeriğinde ve sertifika üzerinde verilmelidir.
 - Cihaz DIP sıvı configürasyonu yapılmış durumda çalıştırılmamalıdır. Cihazı kendiniz tamir etmeyin, aynı zamanda onarım şebeke üretilmiş olmalıdır. Üretici uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan hasardan sorumlu değildir.
 - Cihaz IP20 koruması (IEC 60529/EN 60529) termik ve kuru ortam için tasarlanmıştır. Cihaz tarihlenen limitler üzerinde mekanik zorlanma ve/veya termal yüklerle maruz kalmamalıdır.
 - Cihaz patlama riskli ortamlarda kullanılmamalıdır.
 - Cihaz anahtarlarla sadece enerji yokken kullanılmalıdır.
 - Cihaz yalnız IEC 60950/EN 60950/VDE 0805'e göre SELV kullanımı için tasarlanmıştır. Cihaz yalnız EN 60950 gereklilikleri karşılayan cihazlara bağlanabilir.
- 1.2 Zone 2'de montaj
 - Patlama riskli alanlarda belirlenen şartlara uyın.
 - Montaj sırasında EN 60079-15 gerekliliklerini karşılayan onaylı bir muhafaza (minimum IP54 koruma) kullanın. Bu kapsamda IEC 60079-14/EN 60079-14 gerekliliklerini karşılayın.
 - Zone 2'de cihazlar sadece Ex zone 2'de çalışmaya ve montaj koşullarına uygun besleme ve sinyal devrelerine bağlayın.
 - Patlama riskli bölgelerde raydan klemens sökme takma ve kablo sökme takma işleri yalnız enerji yokken yapılmalıdır.
 - Cihaz hasar gördüğünde, aşırı yüklenliğinde, uygun olmayan şekilde muhafaza edildiğinde veya hatalı çalıştığından kapatılmalı ve derhal Ex alandan çıkarılmalıdır.
 - Güncel dokümanları phoenixcontact.net/products adresinden indirebilirsiniz.

2. Kısa tanım

RS-485 2 kablolu bus sistemleri için fiber optik dönüştürücü, 1300 nm aktarım teknolojisine sahip sonlandırma cihazı.

3. Bağlantı talimatları

3.1 Geçmeli vidalı klemensler (II)

1 (24 V) - 2 (0 V)	Besleme gerilimi	7 D(B)	Al/ver pozitif

3.7 连接数据电缆

注意：设备损坏
使用屏蔽的数据线。在传输路径两端连接电缆屏蔽。

为获得最佳屏蔽连接效果，请使用提供的屏蔽夹。

如果设备用于 RS-485 电气分段的始端或末端，请激活设备顶部的终端。(①)

RS-485 电缆的最大长度取决于传输速度。不得超过下列最大值。

数据速率 [kbps]	范围 [m]
≤ 93.75	1200
≤ 500	400

3.8 连接光缆

警告：可能对眼睛造成伤害！- 操作时请勿直视发送器的二极管或使用眼部防护设备观察玻璃光纤。红外线为非可视。

注意：有故障
绝对不要使用光纤电缆将 PSI-MOS.../FO 660...、PSI-MOS.../FO 850... 和 PSI-MOS.../FO 1300... 设备类型互相连接起来！这些设备类型的工作波长均不相同。

移除防尘盖。

将 SC 双工插头插入相应的插座内，直到 I/O 连接器卡入。(⑥ - ⑦)

注意：有故障
请注意传输和接收通道的交叉！

4. 组态

注意：静电放电

静电电流可能损坏电子设备。在打开设备并对其进行组态之前请去除您身上的静电放电。为此目的，请触碰一个接地表面，如控制柜的金属外壳！

• 使用螺丝刀移除壳体盖板 (A)。

• 然后谨慎地将 PCB 取出，使之尽可能远离壳体 (B)。(⑧)

发货时，所有 DIP 开关均设定为“OFF”位置。使用相邻的电缆，根据所使用的场合对 DIP 开关进行组态。(⑨ - ⑩)

4.1 设定数据速率 (DIP 开关 1-4)

注意：有故障

将所有光纤转换器和所有连接的 RS-485 设备设为相同的数据速率！

4.2 10/11 位选择 (DIP 开关 5)

UART 字符为 11 位时的标准字长。

但某些总线系统，例如 ASCII 模式中的 Modbus 发送 10 位字长。在此情况下将 DIP 5 设为“10-Bit”位置 (DIP 5 = “ON”)。

4.3 切换灯空闲设置 (DIP 开关 7)

出厂设置：空闲设置 = 逻辑 1 = 点亮。

必要时调整设备的灯空闲设置 (出厂设置：空闲设置 = 逻辑 1 = 熄灭)。在此情况下将 DIP 7 设为“NORM”位置 (DIP 7 = “ON”)。

在“NORM”操作状态下 (= 空闲设置“熄灭”，没有光纤诊断可用)。

连接第三方设备时，请注意接收器灵敏度和光纤接口超量程极限。

4.4 调整传输功率 (DIP 开关 10)

• 根据所使用的光纤型调整传输功率。

更多信息请参看 phoenixcontact.net/products 中的相应数据表。

技术数据

类型	订货号
电源	
电源电压范围	
供电电压	通过了 UL 认证
典型电流耗量	24 V DC
	符合 UL 列名，24 V DC
最大电流耗量	符合 UL 认证，24 V DC

RS-485 接口, 2 线制	
终端电阻	
传输速率	
传输距离	取决于数据速率，屏蔽绞合数据电缆
连接	可插拔螺钉连接

光电接口	
连接	SC 双工
波长	
传输长度，包括 3 dB 系统裕度	
	F-G 50/125 0.7dB/km, 1300nm 1300 nm 时 F-G 62.5/125 0.8 dB/km 在 1300 nm 时带 F-E 9/125 0.4 dB/km

继电器输出	数目
限制连续电流	

一般参数	
标准操作下的位延迟	
电气隔离	
测试耐压	50Hz, 1 min
保护等级	

环境温度范围	操作
高度	有关限制，请参看制造商声明

壳体材料	PA 6.6-FR
尺寸 宽度 / 高度 / 深度	

导线横截面	
湿度	无冷凝

电击 (操作)	所有方向 15g, 符合 IEC 60068-2-27 标准
符合性 / 认证	符合 CE 标准

ATEX	请遵守文档中的特殊安装说明！
	UL, 美国 / 加拿大

РУССКИЙ

3.7 Подключение кабелей для передачи данных

ВНИМАНИЕ: Повреждение устройства

Использовать экранированные кабели передачи данных. Подключить экран кабеля с обеих сторон участка передачи.

Для оптимального подсоединения экрана используйте поставляемые в комплекте зажимы. Если устройство расположено в начале или конце электрического сегмента RS-485, следует активировать терминирование на верхней стороне устройства. (⑪)

Макс. длина проводов RS-485 зависит от скорости передачи. Не превышать следующие максимальные значения.

Скорость передачи данных [нбит/с]	Дальность передачи [м]
≤ 93.75	1200
≤ 500	400

3.8 Подключение оптопроводов

ОСТОРОЖНО: Опасность повреждения глаз! - В процессе эксплуатации никогда не смотрите прямо в передающие диоды или световоды, используя оптические вспомогательные средства! Инфракрасное излучение невидимо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неполадка

Не допускается соединять типы устройств PSI-MOS.../FO 660..., PSI-MOS.../FO 850... и PSI-MOS.../FO 1300... непосредственно через оптоволоконные кабели! Типы устройств имеют различные рабочие длины волн.

- Снимите защитную пылезащитный колпачок.
- Разъем SC-Duplex вставить в соответствующее гнездо до характерного щелчка соединителя. (⑥ - ⑦)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неполадка

Следите за пересечением канала приема и передачи!

4. Конфигурация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Электростатический разряд

▲ Статические заряды могут повредить электрическое устройство. Перед открытием и конфигурированием устройства позаботьтесь о снятии электрических зарядов с Вашего тела. Насколько только заземленных поверхностей, например, металлического корпуса электрошкафа!

- Закрепите головку корпуса с помощью отвертки (A).

• Наконец, до осторожно до упора вытяните печатную плату (B). (⑧)

После поставки все DIP-переключатели находятся в положении "Выкл". Настройте DIP-переключатели в соответствии с предполагаемыми условиями применения, руководствуясь расположенной рядом таблицей. (⑨ - ⑩)

4.1 Установка скорости передачи данных (DIP-переключатели 1-4)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неполадка

Для всех оптических преобразователей и подключенных оконечных устройств RS-485 установить одинаковую скорость передачи данных!

4.2 Переключение 10/11-бит (DIP-переключатель 5)

Стандартная длина символа формата данных UART составляет 11 бит.

Однако некоторые шинные системы, как например, Modbus в режиме ASCII, передают символ из 10 бит. Для этого DIP 5 установить в положение "10-bit" (DIP 5 = "ON").

4.3 Переключение положения покоя луча света (DIP-переключатель 7)

Заводская настройка: Положение покоя = Логич. 1 = Свет вкл.

При необходимости изменить положение покоя луча света устройства: Положение покоя = Логич. 1 = Свет выкл. Для этого DIP 7 установить в положение "NORM" (DIP 7 = "ON" (вкл.)).

■ В рабочем состоянии "NORM" (= Положение покоя = "Свет выкл") диагностика оптоволоконной линии недоступна!

При подключении к внешним устройствам соблюдать чувствительность приемника и границы перегрузки оптоволоконных интерфейсов.

4.4 Согласование излучаемой мощности (DIP-переключатель 10)

- Излучаемую мощность следует согласовать в соответствии с типом используемого оптоволокна.

С дополнительной информацией можно ознакомиться в соответствующем техническом описании по адресу phoenixcontact.net/products.

TÜRKÇE

3.7 Veri kablolarının bağlantısı

NOT: cihaz hasar
Ekranlı veri kabloları kullanın. Kablo ekranelamasını iletim yolunun her iki tarafına da bağlayın.

Optimum ekran bağlantısı için verilen ekran bağlantı klemmelerini kullanın. Eğer cihaz elektrikli bir RS-485 segmentinin başında veya sonunda kullanılıyorsa, cihaz üstündeki sonlandırma etkinleştirin. (⑪)

RS-485 kablolarının maksimum uzunluğu iletim hızına bağlıdır. Aşağıda verilen maksimum değerlerin aşmayın.

Veri hızı [kbps]	Aralık [m]
≤ 93.75	1200
≤ 500	400